

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Oplysninger om jordforurening

Siesby Kapsch
Att.: Maja Karlsen

Rekvirentens sagsnr.:
113918

Telefon +45 38 66 50 00
Mail jordforurening@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Forespørgsels Id: 29518

Telefon: 43333290
Mail: administration@skbolig.dk

Har den 20. april 2018 klokken 11:55 søgt oplysninger om jordforurening på:

Matr. nr.: 718k Sankt Annæ Vester Kvarter i København Kommune

Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling har følgende oplysninger om den oplyste matrikel:

- Matriklen er ikke kortlagt som forurenede eller muligt forurenede.
- Matriklen er ikke kortlagt som forurenede eller muligt forurenede. Vi har dog oplysninger, som endnu ikke er sagsbehandlet færdigt. Regionen vil på et senere tidspunkt indhente oplysninger til brug for vurdering af, om matriklen evt. skal kortlægges som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹.
- Regionen eller tidligere myndigheder har afgjort, at matriklen ikke skal være kortlagt som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹ på baggrund af de foreliggende oplysninger om matriklen.
- Regionen har oplysninger om matriklen, som har resulteret i, at Regionen eller tidligere myndigheder har kortlagt matriklen som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹².

Bemærkninger:

Regionen modtager løbende oplysninger, der skal vurderes i forhold til kortlægning efter Jordforureningsloven¹. Det kan derfor ikke afvises, at matriklen på et tidspunkt kan blive kortlagt som forurenede eller muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven. På matriklen kan Region Hovedstaden have installationer (fx borer, der bruges til overvågning af grundvandet). Installationerne har ingen betydning for matriklens kortlægningsstatus.

Regionens sagsnummer:

18013229

24 APR. 2018

Dato

Underskrift

¹ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017.

² Kortlægningsbreve i Københavns Kommune kan findes på <https://www.kk.dk/ejendomsoplysninger>