

Vuggestuer i København på formodet diffust forurenede lokaliteter

MILJØKONTROLLEN
23. MAJ 2000 033412
SAG/0094 - 29195/

Lokalitet nr. 1

Adelgade 1, Indre by

Adresse m.v.

Børnehaven i Adelgården

Adelgade 1

1304 København K

Matrikel nr. 668 Sankt Annæ Vester Kvarter

Legepladsens indretning

Ved besigtigelse 2000-01-31 var legepladsens indretning som vist på bilag 1-3.

På baggrund af opmålingen er følgende arealer beregnet:

Befæstet areal:	329 m ²
Græsplæne:	0 m ²
Bede og bar jord:	0 m ²
Sandkasser og faldunderlag uden bund:	0 m ²
Gamle sveller:	0 stk.

Der er ikke udtaget jordprøver på lokaliteten.

Bilag

1-1 Kontaktbesøg

1-3 Situationsplan

Kontaktbesøg

Institutionens navn : **Børnehaven i Adelgården**
 Adresse : **Adelgade 1**
 Post nr. og by : **1304 København K**

Ejerlav : **Sankt Annæ Vester Kv.** Matrikel nr.: **668**

Kontaktperson: **Hans Baldrian** Tlf.: **33 12 60 54**

Legepladsen

Legepladsens samlede areal, m²: 360 m²

Ubefæstede areal, m²: %

Befæstede areal, m²: 360 m²

Typer af befæstelser: FLISER

Antal sandkasser / faldunderlag med bund: 1

Antal sandkasser / faldunderlag uden bund: 1

Skønnet antal gamle sveller: 1

Prøvetagning

Antal prøvetagningssteder: 1

Bemærkninger

IFG. HANS BALDRIAN
 BENYTTES DER KUN OFFENTLIGE LEGEPLADSER

Geoteknisk Institut

SAG: 157 17700 København, 200 Institutioner

Udført : JPH

Dato: 2000-01-30 Emne: Kontaktbesøg, Adelgade 1

Kontrolleret : CW

Dato: 2000-05-09

