

Oplysninger om jordforurening

Udfyldes af rekvirenten: Alle felter skal udfyldes med tydelig skrift

Navn	Siesbye Kapsch	Dato:	d. 16. april 2015
Adresse	Bredgade 30	Telefon:	33 11 66 22
Post nr.	1260 København K	E-mail:	administration@skbolig.dk Svar venligst på mail

Der søges oplysninger om jordforurening på følgende matrikel:

Matr. nr.	63		
Ejerlav og sogn	Sankt Annæ Vester Kvarter, København		
Kommune	København (101)	Sagsnr.:	STK75

Region Hovedstadens svar er baseret på de(t) oplyste matrikel nr.

Region Hovedstaden sender svar på e-mail med mindre rekvirenten beder om andet.

Udfyldes af Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling:

- Matriklen er ikke kortlagt som forurenede eller muligt forurenede.
- Matriklen er ikke kortlagt som forurenede eller muligt forurenede. Vi har dog oplysninger om, at der tidligere kan have foregået forurenende aktiviteter. Regionen vil på et senere tidspunkt indhente oplysninger til brug for vurdering af, om matriklen evt. skal kortlægges som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹.
- Regionen eller tidligere myndigheder har afgjort, at matriklen ikke skal være kortlagt som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹ på baggrund af de foreliggende oplysninger om matriklen.
- Regionen har oplysninger om matriklen, som har resulteret i, at Regionen eller tidligere myndigheder har kortlagt matriklen som forurenede/muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven¹.

Bemærkninger:

Regionen modtager løbende oplysninger, der skal vurderes i forhold til kortlægning efter Jordforureningsloven¹. Det kan derfor ikke afvises, at matriklen på et tidspunkt kan blive kortlagt som forurenede eller muligt forurenede i henhold til Jordforureningsloven.

Dato: 27 APR. 2015

Journalnummer: 10008728

Underskrift: 

version 1.6

1) Lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer.