


## Bygning: Store Kongensgade 75

Store Kongensgade 75, bygning 1, København

BBR-nummer: 101-530221-1  
 Fredningsstatus: **Bevaringsværdi 4**  
 Opførelsesår: 1850  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber  
 Bebygget areal: 588  
 Anvendelse: Etageboligbebyggelse



Klik på kortet for at se et større udsnit.



### Fotografier (0)

### BBR-oplysninger

BBR-nummer: 101-530221-1  
 Kommune: København  
 Adresse: Store Kongensgade 75 , 1264 København K  
 Bygningsnummer: 1  
 Ejendomsnummer: 530221  
 Antal etager: 4  
 Bebygget areal: 153  
 Totalt bygningsareal: 588  
 Opførelsesår: 1850  
 Arealkilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)  
 Tagdækning: Tagpap (med taghældning)  
 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)  
 Materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)  
 Matrikel og ejerlav: 63, SKT. ANNÆ VESTER  
 Zone: Byzone  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber

### SAVE-undersøgelse

Sag: [Kommuneatlas for Københavns Kommune](#)  
 Notat: jerngitter port  
 Aktuel status: Aktiv  
 Objekt: etagehus  
 Antal bygninger: 1  
 Antal andre objekter: 0

### Administrative oplysninger

Fotoarkiv: c12-16

### Vurdering

Arkitektonisk værdi: 4  
 Kulturhistorisk værdi: 5  
 Miljømæssig værdi: 5  
 Miljømæssig vurdering: passer i volume  
 Originalitetsværdi: 5  
 Tilstandsværdi: 7  
 Tilstandsvurdering: forsømt, vinduer mangler behandling  
 Bevaringsmæssig værdi: 4  
 Registreringsdato: 17-07-1995

### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Andet; Ny dør  
 Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
 Gesims: Præfabrikerede elementer  
 Hovedplan: Tofløjet bygning  
 Kvist: Tagkvist  
 Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
 Stilart: Historicisme; Anden stilart  
 Tagkonstruktion: Mansardtag  
 Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
 Ydermur: Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

### Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø: Købstad - Andet  
 Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)  
 Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Kulturstyrelsen  
 H.C. Andersens Boulevard 2  
 1553 København V  
 telefon 33 73 33 73  
[post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)

**Fredede Bygninger:** [adk@kulturstyrelsen.dk](mailto:adk@kulturstyrelsen.dk)

**Kommune og plan:**


**Bevaringsværdige Bygninger:** Henvendelse skal ske til den lokale kommune.

**Teknisk bistand/password til kommunerne:** [fbb-support@kulturstyrelsen.dk](mailto:fbb-support@kulturstyrelsen.dk)

## Bygning: Store Kongensgade 75B

Store Kongensgade 75B, bygning 2, København

BBR-nummer: 101-530221-2  
 Fredningsstatus: **Bevaringsværdi 5**  
 Opførelsesår: 1850  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber  
 Bebygget areal: 1950  
 Anvendelse: Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentligt administration.



Klik på kortet for at se et større udsnit.



### Fotografier (0)

### BBR-oplysninger

BBR-nummer: 101-530221-2  
 Kommune: København  
 Adresse: Store Kongensgade 75 , 1264 København K  
 Adresse: Store Kongensgade 75 B, 1264 København K  
 Bygningsnummer: 2  
 Ejendomsnummer: 530221  
 Antal etager: 6  
 Bebygget areal: 325  
 Totalt bygningsareal: 1950  
 Opførelsesår: 1850  
 Arealkilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)  
 Tagdækning: Tagpap (med taghældning)  
 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)  
 Materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)  
 Matrikel og ejerlav: 63, SKT. ANNÆ VESTER  
 Zone: Byzone  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber

### BBR-ændringer

Opførelsesår: 1858

### SAVE-undersøgelse

Sag: Kommuneatlas for Københavns Kommune  
 Notat: hejs formentlig i brug, løngang fra for-til baghus  
 Aktuel status: Aktiv  
 Objekt: etagehus  
 Antal bygninger: 1  
 Antal andre objekter: 0

### Administrative oplysninger

Fotoarkiv: c12-16

### Vurdering

Arkitektonisk værdi: 5  
 Kulturhistorisk værdi: 5  
 Miljømæssig værdi: 4  
 Miljømæssig vurdering: karakteristisk gårdmiljø  
 Originalitetsværdi: 4  
 Originalitetsvurdering: fint bevar. vinduer i fløjen mod St.Kgs.g  
 Tilstandsværdi: 5  
 Bevaringsmæssig værdi: 5  
 Registreringsdato: 17-07-1995

### Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
 Dør/Port: Fyldingsdør  
 Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
 Gesims: Muret med puds/stuk  
 Hovedplan: Tofløjet bygning  
 Kvist: Småkviste; Facade-/frontkvist  
 Sokkel: Teglsten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
 Stilart: Anden stilart  
 Tagkonstruktion: Mansardtag  
 Udsmykning: Detaljer i natursten, puds, cement eller metal  
 Vindue: Retkantet  
 Ydermur: Kalket/malet

### Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø: Købstad - Andet  
 Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)  
 Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Kulturstyrelsen  
 H.C. Andersens Boulevard 2  
 1553 København V  
 telefon 33 73 33 73  
[post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)

**Fredede Bygninger:** [adk@kulturstyrelsen.dk](mailto:adk@kulturstyrelsen.dk)

**Kommune og plan:**

**Bevaringsværdige Bygninger:** Henvendelse skal ske til den lokale kommune.

**Teknisk bistand/password til kommunerne:** [ffb-support@kulturstyrelsen.dk](mailto:ffb-support@kulturstyrelsen.dk)

## Bygning: Store Kongensgade 75C

Store Kongensgade 75C, bygning 3, København

BBR-nummer: 101-530221-3  
 Fredningsstatus: **Bevaringsværdi 5**  
 Opførelsesår: 1850  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber  
 Bebygget areal: 74  
 Anvendelse: Transport- og garageanlæg



Klik på kortet for at se et større udsnit.



### Fotografier (0)

### BBR-oplysninger

BBR-nummer: 101-530221-3  
 Kommune: København  
 Adresse: Store Kongensgade 75 C, 1264 København K  
 Bygningsnummer: 3  
 Ejendomsnummer: 530221  
 Antal etager: 2  
 Bebygget areal: 37  
 Totalt bygningsareal: 74  
 Opførelsesår: 1850  
 Arealkilde: Oplyst af teknisk forvaltning  
 Tagdækning: Tagpap (med taghældning)  
 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)  
 Materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)  
 Matrikel og ejerlav: 63, SKT. ANNÆ VESTER  
 Zone: Byzone  
 Ejerforhold: A/S, APS og andre selskaber

### BBR-ændringer

Opførelsesår: 1858

### SAVE-undersøgelse

Sag: [Kommuneatlas for Københavns Kommune](#)  
 Notat: resterne af gl.hejs  
 Aktuell status: Aktiv  
 Antal bygninger: 1  
 Antal andre objekter: 0

### Administrative oplysninger

Fotoarkiv: 17

### Vurdering

Arkitektonisk værdi: 7  
 Kulturhistorisk værdi: 5  
 Miljømæssig værdi: 6  
 Originalitetsværdi: 7  
 Tilstandsværdi: 8  
 Bevaringsmæssig værdi: 5  
 Registreringsdato: 17-07-1995

### Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
 Dør/Port: Fyldingsdør  
 Oprindelig funktion: Anden bygning til produktion  
 Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
 Gesims: Muret med puds/stuk  
 Hovedplan: Enfløjet bygning  
 Kvist: Facade-/frontkvist  
 Sokkel: Teglsten  
 Stilart: Anden stilart  
 Tagkonstruktion: Mansardtag  
 Vindue: Retkantet  
 Ydermur: Kalket/malet

### Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø: Købstad - Andet  
 Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)  
 Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Kulturstyrelsen  
 H.C. Andersens Boulevard 2  
 1553 København V  
 telefon 33 73 33 73  
[post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)

**Fredede Bygninger:** [adk@kulturstyrelsen.dk](mailto:adk@kulturstyrelsen.dk)

**Kommune og plan:**

**Bevaringsværdige Bygninger:** Henvendelse skal ske til den lokale kommune.

**Teknisk bistand/password til kommunerne:** [fbb-support@kulturstyrelsen.dk](mailto:fbb-support@kulturstyrelsen.dk)