

Lyshøjgårdsvej 39- 47

Boligejendomme

Historisk Datablad

S	Dato			
	Udført af	Carl Bro as		
t	Adresse/sted	Lyshøjgårdsvej 39- 47	Journalnummer	02614-241501
		2500 Valby	Lokalitets-ID	101-03011
			Andre lok.-ID på samme matr.	
	Matrikel	1812	Ejerlav	Valby, København
a	Grundareal	6.800 m ²	Ejerlavskode	2000176
			Nuv. anvendelse	Boligejendomme

F	Konstateret	Ved gårdsanering
	Kort beskrivelse	2004: I forbindelse med gårdsanering i boligkarre konstateres diffus forurening. I alt blev 26 prøver analyseret (der foreligger dog ikke dokumentation for prøverne 14-22). Jorden blev analyseret for indhold af total kulbrinter, PAH'er, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb. To prøver havde kulbrinte koncentrationer over kvalitetskriteriet (120 og 710 mg/kg TS), 4 prøver havde benzo(a)pyren indhold over afskæringskriteriet (prøve 13 = 28 mg/kg TS, og øvrige 1,7; 2,5; 1,3 mg/kg TS). Den gennemsnitlige B(a)P koncentration lå på 1,9 mg/kg TS beregnet på 19 prøver (analyseresultaterne for prøverne 14-22 er ikke scannet) 1 prøve havde en sum PAH værdi over afskæringskriteriet (prøve 13 =160 mg/kg TS). Der blev i alt fjernet 1575 tons jord som nedknust beton/tegl/asfalt, 1165 tons klasse 2-3 jord til KMC, og 200 tons klasse 4 jord til RGS90 Jordrens. Det bliver i en rapport anbefalet at jorden ved prøve 13 og 15 svarende til klasse 4 bortgraves før andet jord graves op. Der blev foretaget afværgetiltag og MJK vurderer i et svar på en henvendelse fra en ejendomsmægler at der ikke er grundlag for kortlægning.
	Kilde	Formodet diffus
Forureningskomponenter	<ul style="list-style-type: none"> • Diffus (bil os, atmosfærisk deposition) 	

T	Nr.	Størrelse	Etablering	Anvendelse	Status	Bemærkning
	1	Ikke oplyst	Ikke oplyst	Ikke oplyst	afproppet	Jordtank
	2					
	3					
	4					
	6					

K	• Miljøogsagsarkiv, Københavns Kommune
	• GeoEnviron, Københavns Kommune
i	
d	
e	
r	